

标 题：2021年衬衫、睡衣居家服产品质量国家监督抽查情况通报

索引号：2022-1641451997823

文 号：无

成文日期：2022年01月05日

主题分类：通报通告

所属机构：产品质量安全监督管理局

发布日期：2022年01月06日

2021年衬衫、睡衣居家服产品质量 国家监督抽查情况通报

近期，市场监管总局组织开展了衬衫、睡衣居家服产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

（一）抽查概况。本次抽查在流通领域抽查检验了563家企业生产的566批次衬衫和睡衣居家服产品，发现72批次产品不合格，不合格发现率为12.7%，其中2批次衬衫涉嫌假冒，已交由企业所在地市场监管部门处理。

（二）跟踪抽查情况。本次跟踪抽查到上次抽查不合格企业5家，均未发现不合格。

二、抽查结果分析

（一）衬衫不合格发现率为11.9%。本次抽查了17个省（区、市）291家企业生产的293批次产品，其中35批次产品不合格，不合格发现率为11.9%。重点对衬衫的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量等8个项目进行了检验，不合格项目涉及甲醛含量、pH值、纤维含量。其中，纤维含量项目不合格的有33批次，不合格批次数最多。本次抽查主要涉及广东、上海等产业集聚区企业，其中，产地为广东的产品抽查了118批次，检出17批次产品不合格，不合格发现率为14.4%；产地为上海的产品抽查了72批次，检出10批次产品不合格，不合格发现率为13.9%。最近3次国家监督抽查不合格发现率分别为9.1%、6.7%、11.9%，其中，2019年为生产领域抽样，2018年和2021年为流通领域抽样。




图 衬衫产品近3次国家监督抽查情况

(二) 睡衣居家服不合格发现率为13.6%。近年来首次在流通领域抽查睡衣居家服，本次抽查了18个省（区、市）272家企业生产的273批次产品，其中37批次产品不合格，不合格发现率为13.6%。重点对甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量等8个项目进行了检验，不合格项目涉及纤维含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐干摩擦色牢度。其中，纤维含量项目不合格的有35批次，不合格批次数最多。本次抽查主要涉及广东、浙江等产业集聚区企业，产地为广东的产品抽查了154批次，检出23批次产品不合格，不合格发现率为14.9%；产地为浙江的产品抽查了21批次，检出3批次产品不合格，不合格发现率为14.3%。

经技术机构分析，衬衫和睡衣居家服产品不合格的主要原因为：一是企业对产品质量把控能力不足，生产工艺不完善或不稳定；二是企业对相关标准不熟悉，没有严格按照标准要求对产品各个部位进行内部质量检验。具体到不合格项目来说，纤维含量项目不合格的主要原因是企业对纤维含量的重要性认识不足或对纤维含量标识的国家标准不熟悉，没有在投料生产后或出厂销售前进行检验核实，仅按供应商提供的信息进行标注，或者混淆了不同面料的纤维含量信息；可分解致癌芳香胺染料项目不合格的主要原因是企业对产品原材料质量把关不严，使用了可分解致癌芳香胺染料染色的面料；pH值项目不合格的主要原因是产品面料印染和后整理加工的工艺不当，未有效

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_8943

