

标 题：市场监管总局关于2018年电动童车等23种产品质量国家监督抽查情况的通报

索引号：2019-1550381573505

主题分类：通报通告

文 号：无

所属机构：办公厅

成文日期：2019年01月18日

发布日期：2019年02月17日

市场监管总局关于2018年电动童车等23种产品质量国家监督抽查情况的通报

国市监质监函〔2019〕40号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）：

近期，市场监管总局组织开展了电动童车等23种产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

（一）本次抽查概况。本次抽查产品为电动童车、移动电话、电热毯、LED照明产品、棕纤维弹性床垫、眼镜镜片、预应力混凝土用钢绞线、土工合成材料、陶瓷片密封水嘴、壁纸、卫生陶瓷（洗面器）、单缸柴油机、安全帽、手提式干粉灭火器、膜式燃气表、消防水带、不锈钢钢管、轧辊、钛及钛合金加工产品、家用及类似场所用过电流保护断路器、塑料外壳式断路器、永磁直流电动机、器具开关等23种产品。

本次共抽查1340家企业生产的1390批次产品（不涉及出口产品）。其中，5批次产品涉嫌无CCC证书，1批次产品涉嫌实物信息与CCC证书信息不一致，9批次产品涉嫌假冒伪劣，已移送企业所在地市场监管部门处理。对1328家企业生产的1375批次产品进行了检验，检出147批次不合格，不合格发现率为10.7%。其中，轧辊未发现不合格产品；电动童车、LED照明产品、眼镜镜片、预应力混凝土用钢绞线、陶瓷片密封水嘴、壁纸、膜式燃气表、消防水带、不锈钢钢管、钛及钛合金加工产品、永磁直流电动机等11种产品的不合格发现率低于10%；移动电话、电热毯、棕纤维弹性床垫、土工合成材料、卫生陶瓷（洗面器）、安全帽、家用及类似场所用过电流保护断路器、器具开关等8种产品的不合格发现率在10%至20%之间；单缸柴油机、手提式干粉灭火器、塑料外壳式断路器等3种产品的不合格发现率高于20%。

（二）本次抽查特点。一是采取“双随机”抽查方式。招标遴选入围检验机构，入围后通过“双随机”信息化系统，随机确定抽查企业，随机确定承检机构，并进行随机匹配。二是实施抽检分离，生产企业抽样由企业所在地市场监管部门组织实施，市场抽样辅助工作由不承担该产品检验任务的技术机构实施，检验任务由“双随机”确定的技术机构承担。三是地方市场监管部门大力支持，科学规划、统筹部署本区域抽样力量，有效保障了抽样工作的顺利开展。四是实行生产企业抽样、流通领域抽样和现场检验相结合，电动童车等22种产品在生产企业抽样，电热毯产品采取流通领域抽样方式，轧辊产品采取现场检验方式。五是远程监控抽样全过程，提供可追溯性的证据。

二、抽查结果分析

（一）电动童车。抽查了6个省43家企业生产的43批次电动童车产品，其中1批次产品涉嫌无CCC证书，已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的42批次产品中，4批次产品不合格，不合格发现率为9.5%。重点对模塑玩具边缘、活动部件间的间隙、前后稳定性、可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性、制动装置、可迁移元素最大限量、正常工作条件下温升和可触及运动部件堵住下温升等34个项目进行了检验。不合格项目涉及活动部件间的间隙、前后稳定性、可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性、正常工作条件下温升、可触及运动部件堵住下温升。

（二）移动电话。抽查了4个省（市）23家企业生产的31批次移动电话产品，其中1批次产品涉嫌CCC无证生产，已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的30批次产品中，5批次产品不合格，不合格发现率为16.7%。重点对电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、抗电强度、辐射杂散骚扰、电

源端子和电信端口的传导骚扰、辐射骚扰场强等13个项目进行了检验。不合格项目涉及电气绝缘，电气间隙、爬电距离，发热要求，抗电强度，辐射杂散骚扰，辐射骚扰场强。

（三）电热毯。抽查了9个省（市）25家企业生产的42批次电热毯产品，其中9批次产品涉嫌假冒，已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的33批次产品中，6批次产品不合格，不合格发现率为18.2%。重点对电热毯产品的对触及带电部件的防护、输入功率和电流、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线等9个项目进行了检验。不合格项目涉及非正常工作、机械强度、电源连接和外部软线。

（四）LED照明产品。抽查了10个省（市）57家企业生产的57批次LED照明产品。其中1批次产品涉嫌CCC无证生产，已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的56批次产品中，2批次产品不合格，不合格发现率为3.6%。重点对LED照明产品（嵌入式LED灯具）的防触电保护、电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰、谐波电流等7个项目进行了检验，对LED照明产品（自镇流LED灯）的互换性、意外接触带电部件的防护、电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰、谐波电流等8个项目进行了检验。不合格产品的不合格项目为电源端子骚扰电压。

（五）棕纤维弹性床垫。抽查了14个省（区、市）61家企业生产的61批次棕纤维弹性床垫产品，其中7批次产品不合格，不合格发现率为11.5%。重点对面料外观、缝纫、缝边、面料及复合面料物理性能/耐摩擦色牢度、安全卫生要求、阻燃性要求、耐久性要求等10个项目进行了检验。不合格项目涉及缝纫、面料及复合面料物理性能/耐摩擦色牢度、耐久性要求。

（六）眼镜镜片。抽查了10个省（市）138家企业生产的151批次眼镜镜片产品，其中12批次产品不合格，不合格发现率为7.9%。重点对柱镜顶焦度偏差、光学中心和棱镜度偏差、镜片直径有效尺寸偏差、镜片直径使用尺寸偏差、折射率、色散系数、平均透射比、标志等26个项目进行了检验。不合格项目涉及镜片直径有效尺寸偏差、镜片直径使用尺寸偏差、折射率、色散系数、平均透射比、标志。

（七）预应力混凝土用钢绞线。抽查了17个省（区、市）47家企业生产的47批次产品，其中1批次产品不合格，不合格发现率为2.1%。重点对整根钢绞线最大力、0.2%屈服力、最大力总伸长率、应力松弛性能等4个项目进行了检验。不合格产品的应力松弛性能不符合标准要求。

（八）土工合成材料。抽查了10个省（市）53家企业生产的53批次土工合成材料产品，其中6批次产品不合格，不合格发现率为11.3%。重点对单位面积质量偏差率、厚度偏差率、顶破强力、等效孔径、拉伸强度、尺寸稳定性、常压氧化诱导时间、剥离强度、炭黑含量、屈服伸长率等34个项目进行了检验。不合格项目涉及炭黑含量、剥离强度、常压氧化诱导时间。

（九）陶瓷片密封水嘴。抽查了6个省（市）112家企业生产的112批次陶瓷片密封水嘴产品，其中10批次产品不合格，不合格发现率为8.9%。重点对管螺纹精度、冷热水标志、金属污染物析出、流量、表面耐腐蚀性能、流量均匀性、水嘴用水效率等级等10个项目进行了检验。不合格项目涉及管螺纹精度、冷热水标志、流量、表面耐腐蚀性能、金属污染物析出。

（十）壁纸。抽查了13个省（市）63家企业生产的63批次壁纸产品，其中6批次产品不合格，不合格发现率为9.5%。重点对壁纸产品的重金属（或其他）元素、氯乙烯单体、甲醛、耐摩擦色牢度干摩擦横向、耐摩擦色牢度干摩擦纵向、湿润拉伸负荷横向、可洗性等11个项目进行了检验。不合格项目涉及耐摩擦色牢度干摩擦横

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_9573

