

标 题：市场监管总局关于2018年儿童家具等15种产品质量国家监督抽查情况的通报

索引号：2019-1550381956706

主题分类：通报通告

文 号：无

所属机构：办公厅

成文日期：2019年01月11日

发布日期：2019年02月17日

## 市场监管总局关于2018年儿童家具等15种 产品质量国家监督抽查情况的通报

国市监质监函〔2019〕21号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）：

近期，市场监管总局组织开展了儿童家具等15种产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下：

### 一、基本情况

（一）本次抽查概况。本次抽查产品为儿童家具、固定式通用灯具、办公椅、沙发、实木复合地板、陶瓷砖、淋浴用花洒、卫生洁具软管、磷肥、机动脱粒机、机动车辆制动液、自吸过滤式防颗粒物呼吸器、水文仪器、岩土工程仪器、步进电动机等15种产品。

本次共抽查1053家企业生产的1073批次产品（不涉及出口产品）。其中，6批次产品涉嫌无CCC证书，已移送企业所在地市场监管部门处理，1批次机动车辆制动液产品目前在异议处理过程中，待完成后通报。对1046家企业生产的1066批次产品进行了检验，检出89批次不合格，不合格发现率为8.3%。其中，机动车辆制动液和实木复合地板未发现不合格产品；固定式通用灯具、办公椅、沙发、陶瓷砖、卫生洁具软管、磷肥、自吸过滤式防颗粒物呼吸器、水文仪器、岩土工程仪器等9种产品的不合格发现率低于10%；淋浴用花洒和机动脱粒机产品的不合格发现率在10%至20%之间；儿童家具和步进电动机产品的不合格发现率高于20%。

（二）本次抽查特点。一是采取“双随机”抽查方式。招标遴选入围检验机构，入围后通过“双随机”信息化系统，随机确定抽查企业，随机确定承检机构，并进行随机匹配。二是实施抽检分离，生产企业抽样由企业所在地市场监管部门组织实施，市场抽样辅助工作由不承担该产品检验任务的技术机构实施，检验任务由“双随机”确定的技术机构承担。三是地方市场监管部门大力支持，科学规划、统筹部署本区域抽样力量。四是实行生产企业抽样和现场检验相结合，固定式通用灯具等14种产品在生产企业抽样，机动脱粒机产品采取现场检验方式。五是远程监控抽样全过程，提供可追溯性的证据。

### 二、抽查结果分析

（一）儿童家具。抽查了7个省（市）54家企业生产的54批次儿童家具产品，其中12批次产品不合格，不合格发现率为22.2%。重点对结构安全、有害物质限量、警示标识等17个项目进行了检验。不合格项目涉及警示标识、结构安全。

（二）固定式通用灯具。抽查了6个省（市）97家企业生产的101批次固定式通用灯具产品，其中5批次产品涉嫌无CCC证书，已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的96批次产品中，4批次产品不合格，不合格发现率为4.2%。重点对防触电保护，耐热、耐火和耐起痕，限值等7个项目进行了检验。不合格项目涉及结构（视网膜蓝光危害），耐热、耐火和耐起痕，限值。

（三）办公椅。抽查了7个省（市）40家企业生产的40批次办公椅产品，其中2批次产品不合格，不合格发现率为5.0%。重点对纺织面料干摩擦色牢度、稳定性、底座静载荷、阻燃性、甲醛释放量等15个项目进行了检验。经检验，1批次产品底座静载荷不合格，1批次产品甲醛释放量不合格。

（四）沙发。抽查了16个省（市）88家企业生产的88批次沙发产品，其中5批次产品不合格，不合格发现率为5.7%。重点对木制件用料、加工要求，金属件用料要求，泡沫塑料/座面表现观密度，防锈处理，沙发座、背及

扶手耐久性，安全性能等25个项目进行了检验。不合格项目涉及木制件用料、加工要求，金属件用料要求，泡沫塑料/座面表面观密度，沙发座、背及扶手耐久性。

(五) 实木复合地板。抽查了7个省(市)42家企业生产的42批次实木复合地板产品。重点对含水率、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、表面耐磨、漆膜附着着力、表面耐污染、甲醛释放量等8个项目进行了检验。本次抽查未发现不合格产品。

(六) 陶瓷砖。抽查了16个省(市、区)213家企业生产的216批次陶瓷砖产品，其中1批次产品涉嫌无CCC证书，已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的215批次产品中，有21批次产品不合格，不合格发现率为9.8%。重点对尺寸、吸水率、断裂模数、破坏强度、抗化学腐蚀性、耐污染性等9个项目进行了检验。不合格项目涉及尺寸、吸水率、断裂模数、破坏强度。

(七) 淋浴用花洒。抽查了10个省(市)81家企业生产的81批次淋浴用花洒产品，其中14批次产品不合格，不合格发现率为17.3%。重点对管螺纹精度、安全性能、耐腐蚀性能、密封性能、机械强度、流量、手持式花洒防虹吸性能等10个项目进行了检验。不合格项目涉及管螺纹精度、耐腐蚀性能、流量、手持式花洒防虹吸性能。

(八) 卫生洁具软管。抽查了7个省(市)39家企业生产的39批次卫生洁具软管产品，其中2批次产品不合格，不合格发现率为5.1%。重点对管螺纹精度、耐腐蚀性能、耐老化性能、密封性、耐压性、抗拉伸性、抗脉冲性、抗弯曲性、耐冷热循环性等9个项目进行了检验。不合格项目涉及耐老化性、管螺纹精度。

(九) 磷肥。抽查了13个省(区、市)89家企业生产的89批次产品，其中2批次产品不合格，不合格发现率为2.2%。重点对有效磷的质量分数、水分的质量分数、细度、包装标识等6个项目进行了检验。经检验，1批次产品水分的质量分数不合格，1批次产品包装标识不合格。

(十) 机动脱粒机。抽查了20个省(区、市)136家企业生产的140批次产品，其中15批次产品不合格，不合格发现率为10.7%。重点对喂入装置、防护装置、紧固件、噪声、轴承温升、空载运转、安全标志等7个项目进行了检验。不合格项目涉及喂入装置、防护装置、紧固件、噪声、轴承温升、安全标志。

(十一) 机动车辆制动液。抽查了15个省(区、市)36家企业生产的36批次机动车辆制动液产品，其中1批次产品目前处于异议处理过程中，检验的35批次未发现不合格产品。重点对平衡回流沸点、pH值、蒸发性能等5个项目进行了检验。

(十二) 自吸过滤式防颗粒物呼吸器。抽查了13个省(市)34家企业生产的34批次产品，其中3家企业的3批次产品不合格，不合格发现率为8.8%。重点对过滤效率、呼气阀气密性、呼气阀盖、视野等8个项目进行了检验。经检验，1批次产品呼气阀气密性不合格，2批次产品视野不合格。

(十三) 水文仪器。抽查了20个省(区、市)58家企业生产的59批次水文仪器产品，其中3批次产品不合格，不合格发现率为5.1%。重点对工作环境、功耗、通用要求、基本功能、信号质量等28个项目进行了检验。不合格项目涉及基本功能、工作环境及功耗。

(十四) 岩土工程仪器。抽查了9个省(市)26家企业生产的34批次岩土工程仪器产品，其中1批次产品不合格，不合格发现率为2.9%。重点对工作环境、基本功能、准确度等15个项目进行了检验。不合格产品的基本

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11\\_9579](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_9579)

