

标题：2022年燃气用相关产品质量国家监督抽查情况通报

索引号：

主题分类：通报通告

文号：2023年第10期

所属机构：产品质量安全监督管理局

成文日期：2023年02月13日

发布日期：2023年02月14日

## 2022年燃气用相关产品质量国家监督抽查 情况通报

为维护人民群众生命健康安全，保障燃气用相关产品质量安全，有效防范化解燃气安全风险，市场监管总局近期组织开展了燃气用相关产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下：

### 一、基本情况

（一）抽查概况。本次抽查609家企业生产的610批次产品，涉及家用燃气快速热水器、家用燃气灶、瓶装液化石油气调压器、燃气用具连接用不锈钢波纹软管、家用可燃气体探测器等5种产品，发现41批次产品不合格（详见附件1），抽查不合格率为6.7%。

本次抽查共对5种产品的51个项目进行检验，其中安全项目有44个，占检验项目总数的86.3%。在抽查发现的41批次不合格产品中，有36批次产品存在安全项目不合格，占比为87.8%。

（二）跟踪抽查情况。本次跟踪抽查到上次抽查不合格企业15家，有1家企业产品仍不合格（详见附件2），14家企业合格。

### 二、抽查结果分析

（一）家用燃气快速热水器抽查不合格率为4.8%。本次抽查10个省（市）144家企业生产的145批次产品，发现7批次产品不合格，抽查不合格率为4.8%。该产品近3年抽查不合格率分别为10.5%、8.8%、4.8%。




图1 家用燃气快速热水器产品近3年国家监督抽查情况

本次抽查重点对燃气系统气密性、火焰稳定性、燃烧噪声、熄火噪声、熄火保护装置、防干烧安全装置等14个项目进行检验，其中安全项目12个，占比85.7%。不合格项目涉及无风状态烟气中一氧化碳含量、接地措施、火焰稳定性、热水产率、热效率、风压过大安全装置（强制排气式），其中涉及安全项目4个，包括无风状态烟气中一氧化碳含量3批次产品不合格；接地措施、火焰稳定性、风压过大安全装置（强制排气式），各1批次产品不合格。

本次重点抽查广东省产业集聚区的生产企业，抽查116批次产品，抽查不合格率为5.2%。

（二）家用燃气灶抽查不合格率为7.0%。本次在流通领域抽查13个省（市）300家企业生产的300批次产品，发现21批次产品不合格，抽查不合格率为7.0%，较上次抽查下降0.9个百分点。不合格产品中有3批次产品涉嫌假冒，已交由企业所在地市场监管部门处理。该产品近3年抽查不合格率分

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11\\_11822](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_11822)

