

标 题：2022年室内装饰材料产品质量国家监督抽查情况通报

索引号：

主题分类：通报通告

文 号：无

所属机构：产品质量安全监督管理局

成文日期：2023年03月16日

发布日期：2023年03月16日

2022年室内装饰材料产品质量 国家监督抽查情况通报

为保障室内装饰材料产品质量安全，维护人民群众生命健康权益，2022年，市场监管总局组织室内装饰材料产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

（一）抽查概况。本次抽查974家企业生产的1099批次室内装饰材料，涉及陶瓷片密封水嘴、智能坐便器、陶瓷坐便器、陶瓷砖、浸渍胶膜纸饰面人造板5种产品。发现128批次产品不合格（详见附件1），抽查不合格率为11.6%。对5种产品的90个项目进行检验，其中安全项目24个，占检验项目总数的26.7%。在抽查发现的128批次不合格产品中，有42批次产品安全项目不合格，占比为32.8%。

（二）跟踪抽查情况。本次跟踪抽查到上次抽查不合格企业58家，其中有8家企业的产品仍不合格（详见附件2），另50家企业的产品合格。

二、抽查结果分析

（一）陶瓷片密封水嘴抽查不合格率为18.1%。本次抽查11个省（市）298家企业生产的298批次产品，发现54批次产品不合格，抽查不合格率为18.1%，较上次抽查上升1.2个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为16.2%、16.9%、18.1%。




图1 陶瓷片密封水嘴近3年国家监督抽查情况

本次抽查重点对陶瓷片密封水嘴的金属污染物析出、密封性能、抗水压机械性能、流量、表面耐腐蚀性能、管螺纹精度、冷热水标志、流量均匀性、水嘴水效等级等9个项目进行检验，发现除抗水压机械性能、密封性能2个安全项目外，其他项目均有不合格。不合格产品中，有8批次产品金属污染物析出项目不合格，均为铅析出超标，其中滁州扬子集成卫浴有限公司的产品，铅析出统计值为标准限定要求的3.2倍；有25批次产品表面耐腐蚀性能项目不符合标准要求，其中泉州佰仕达卫浴科技有限公司和贵州润坦工贸发展有限公司的产品检测结果为3级，远低于标准不低于9级的要求。经技术机构分析，不合格的主要原因是，部分生产企业电镀工艺把

控不严、生产设备的精度，以及加工工艺水平不高、选择的原材料易腐蚀或者铅含量超标、加工结束后没有进行相应的除铅工艺等。

以上抽查主要涉及产业集聚区广东省、福建省、浙江省生产的产品，分别抽查检验135批次、97批次、34批次，抽查不合格率分别为13.3%、23.7%、23.5%。

(二) 智能坐便器抽查不合格率为3.2%。本次在流通领域抽查11个省（市）85家企业生产的126批次产品，发现4批次产品不合格，抽查不合格率为3.2%，较上次抽查下降5.3个百分点。该产品近3次抽查不合格率分别为3.8%、8.5%、3.2%。

本次抽查重点对智能坐便器的工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、洗净功能、喷头自洁、坐圈加热功能、输入功率和电流、安全水位等41个项目进行检验，其中安全项目17个，占比41.5%；发现不合格项目涉及接地措施、螺钉和连接、智能坐便器清洗平均用水量。其中，3批次产品接地措施或螺钉和连接不合格。经技术机构分析，不合格的主要原因是，产品结构设计与外壳对外触及带电部件没有足够的防护措施，质量管控不严。

以上抽查主要涉及产业集聚区广东省、浙江省、福建省生产的产品，分别抽查检验43批次、32批次、20批次，抽查不合格率分别为2.3%、3.1%、5.0%。

(三) 陶瓷坐便器抽查不合格率为9.2%。本次在流通领域抽查13个省（区、市）243家企业生产的326批次产品，发现30批次产品不合格，抽查不合格率为9.2%，较上次抽查下降3.2个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为14.0%、12.4%、9.2%，检验批次逐年上升的同时抽查不合格率逐年下降。




图2 陶瓷坐便器近3年国家监督抽查情况

本次抽查重点对陶瓷坐便器的水封深度、便器用水量、洗净功能、排放功能、冲水装置、安全水位、防虹吸功能、坐便器水效等级等15个项目进行检验，发现不合格项目涉及安全水位、便器用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、水封深度、水封回复功能等6个项目，其中29批次产品安全水位项目不合格。安全水位不合格的产品在使用过程中，如果供水管道出现负压，坐便器水箱中的水有可能被吸入供水管道中，对供水管

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_11933

