## 进口废纸环境保护管理规定

## 一、适用范围

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物进口管理办法》,进口列入限制进口目录的固体废物实行许可管理。本规定适用于申请进口《限制进口类可用作原料的固体废物目录》中废纸的环境保护管理。

- 二、进口废纸的企业除符合《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》要求外,还应符合下列许可条件
- (一)生产能力应不小于 5 万吨/年,并具有与加工利用能力相适应的制浆、造纸等生产加工设备。
- (二)符合《造纸产业发展政策》和《产业结构调整指导目录》 等相关产业政策的要求,废纸企业或相关生产线未被列入《工业行业淘汰落后产能企业名单》。
  - (三) 依法依规取得排污许可证,并符合排污许可证相关规定。
- (四)应当实施强制性清洁生产审核的,应符合强制性清洁生产审核的有关要求。
- (五)按照《制浆造纸工业水污染物排放标准》等相关标准规范 开展自行监测,制定监测方案、保存完整的原始记录、监测报告, 对数据的真实性负责,并按规定公开监测信息。重点排污单位应当

依法安装使用污染源自动监测设备,与环保部门联网,保证正常运行,并公开自动监测结果。

- (六)近两年內没有因将进口废纸全部或者部分转让给许可证载明的利用企业以外的单位或个人等违法行为受到行政处罚。
  - (七) 近一年内没有因以下违法行为受到行政处罚:
- 1. 进口废纸分选或加工利用过程产生的残余废物未进行无害化利用或处置,包括将上述残余废物中的废塑料未经加工清洗等方式处理干净直接出售,以及交由个人或不符合环境保护要求的企业进行利用或处置;
  - 2. 未将脱墨工艺产生的脱墨渣按照危险废物管理。
- (八)具有附1所列的加工利用废纸的加工利用场所、设备、污染防治设施和措施,以及危险废物管理制度,并经所在地省级环境保护主管部门组织核实合格。

## 三、其他规定

申请材料及相关证明材料要求、申请、审批和监督管理,变更、遗失处理等程序,应当执行《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》。此外,还应当提供以下证明材料:

(一)本规定实施后首次申请进口废纸的企业,应当提交所在地省级环境保护主管部门出具的核实表(见附 1),以及省级环境保护主管部门根据企业加工利用场地所在地县级以上地方环境保护主管部门的监督管理情况出具的《监督管理情况表》(见附 2)。核实表有效期一年。有效期内企业有新、改、扩建项目的,核实表应当重新核实并提交。

(二)再次申请进口废纸的企业,应当提交省级环境保护主管部门根据企业加工利用场地所在地县级以上地方环境保护主管部门的监督管理情况出具的《监督管理情况表》。核实表过期的,应当重新核实并提交。

## 进口废纸企业环境保护核实表

企业名称:	核实的加工利用场所地址:	
	-	

项 目	核实标准	核实方法要点	核实结果		不合格
			合 格	不合格	原因
1. 加工 利用场所	1.1 厂区应符合当地政府的功能区规划要求,与居民区的卫生防护距离符合环评及其批准文件要求。加工利用场地面积与其加工利用能力相适应。	查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件和项目竣工环境保护验收批准文件(或者项目竣工环境保护验收报告);查看土地征用许可文件或国有土地使用权证书,土地、厂房的租用合同等;现场检查。			
	1.2 按功能划分厂区,包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区(包括不可利用废物的贮存和处理区)。各功能区应相对独立,有明显的界限和标识。	查看厂区平面布置图;现场检查。			
	1.3 加工利用场地建有围墙,地面全部硬化且无明显破损现象。废纸的贮存、分选、加工场所,以及产品和不可利用的废物应在具有防雨、防风、防火等功能的专门场地内。废纸露天贮存的,应当采取防雨措施,贮存场地雨淋废水应集中收集、处理。	查看消防意见书、安全许可证或安监部门意见等;现场检查。			

语 <b>日</b>	核 实 标 准	核实方法要点	核实结果		不合格
项目			合 格	不合格	原因
	生产能力不小于 5 万吨/年,并具有与加工利用能力相适 应的制浆、造纸等生产加工设备。	查看建设项目环境影响评价文件及其 批准文件和项目竣工环境保护验收批 准文件(或者项目竣工环境保护验收 报告);设备购置合同、设备清单等; 现场检查。			
3	3.1厂区具有雨污分流、污水收集系统。	查看建设项目环境影响评价文件及其 批准文件和项目竣工环境保护验收批 准文件(或者项目竣工环境保护验收 报告);现场检查。			
	3.2 应建有与加工利用能力相适应的污水收集、处理设施,排污口应达到国家或者地方排污口规范化要求,并				
	施,排污口应达到国家或者地方排污口规范化要求,并				_

预览已结束,完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11\_7024

