



欢迎使用交通智搜

交通运输部办公厅关于公布2020年度公路波形梁钢护栏等六类产品质量监督抽查结果的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅（局、委）：

为提升交通运输产品质量，促进行业高质量发展，依据《公路水路行业产品质量监督抽查管理办法》（交科技规〔2020〕2号，以下简称《办法》），我部组织实施了公路波形梁钢护栏、路面标线涂料、路面标线用玻璃珠、玻璃钢管箱、桥梁支座、高分子防水材料片材等6类产品质量行业监督抽查，现将抽查结果公布如下：

一、基本情况

按“双随机、一公开”的原则，我部根据各省（区、市）交通运输主管部门报送的公路工程项目重点产品基本信息，组建了监督抽查对象信息库，随机抽取确定抽查对象，并在部监督抽查检验机构库中随机选取了国家交通安全设施质量监督检验中心等30个检验机构负责监督抽查工作。部公路科学研究院为牵头技术机构，负责组织协调和监督抽查等工作。各检验机构随机选派抽查人员，严格按照部有关文件要求和相关标准规范开展监督抽查工作。

二、抽查结果

本次监督抽查随机选取了28个省（区、市）及新疆生产建设兵团的99个路段，涉及139家生产企业的532个批次产品，抽样样品总数10223组（件），总体抽样合格率为92.5%，共发现14家企业、31个批次产品不合格，其中6家企业、13个批次已完成整改，经复查确认合格；有3个工程项目更换了产品供货企业。

（一）公路波形梁钢护栏。

在20个省（区、市）抽查了45个路段、36家生产企业的337个批次、8512个样品，总体抽样合格率为91.7%。

其中，公路波形梁钢护栏板抽取了14家生产企业、69个批次、1400片样品，抽样合格率为95.6%，主要不合格指标为基底金属板厚、定尺长度、防腐层厚度（见附件1）。

公路波形梁钢护栏立柱抽取了14家生产企业、69个批次、1400根样品，抽样合格率为94.4%，主要不合格指标为立柱壁厚、定尺长度、防腐层厚度（见附件2）。

公路波形梁钢护栏防阻块抽取了23家生产企业、65个批次、1320个样品，抽样合格率为94.1%，主要不合格指标为基底金属板厚、防腐层厚度（见附件3）。

公路波形梁钢护栏托架抽取了2家生产企业、2个批次、40个样品，抽样合格率为92.5%，主要不合格指标为防腐层厚度（见附件4）。

公路波形梁钢护栏拼接螺栓抽取了25家生产企业、69个批次、2336套样品，抽样合格率为89.1%，主要不合格指标为整体抗拉荷载、防腐层外观、防腐层厚度（见附件5）。

公路波形梁钢护栏连接螺栓抽取了24家生产企业、63个批次、2016套样品，抽样合格率为88.4%，主要不合格指标为抗拉强度、防腐层外观、防腐层厚度（见附件6）。

（二）路面标线涂料。

在23个省（区、市）抽查了43个路段、32家生产企业61个批次、961组样品，总体抽样合格率为97.5%，主要不合格指标为抗压强度、玻璃珠含量（见附件7）。

（三）路面标线用玻璃珠。

在16个省（区、市）抽查了26个路段、14家生产企业、34个批次、359组样品，总体抽样合格率为95.8%，主要不合格指标为粒径分布、成圆率（见附件8）。

（四）玻璃钢管箱

在3个省（区、市）抽查了5个路段、4家生产企业、5个批次、5组样品，总体抽样合格率为100%（详见附件9）。

（五）桥梁支座。

在16个省（区、市）和新疆生产建设兵团抽查了28个路段、23家生产企业、50个批次、341组样品。总体抽样合格率为94.0%。不合格指标为抗剪弹性模量、拉伸强度

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_6760

